Moet het oliepeil in een Mercedes-Benz met automatische versnellingsbak 722.8 nagekeken worden? Geen probleem!

Na de oliewissel of bij vermoeden van lekkage moet het oliepeil in de automatische versnellingsbak worden nagekeken. Er is standaard geen oliepeilstok voor de versnellingsbak voorzien.

febi bilstein heeft de oplossing! Oliepeilstok voor automatische versnellingsbak 722.8

Oliepeilstok voor automatische versnellingsbak febi nr. 49581



passend voor:
Mercedes-Benz
Automatische versnellingsbak 722.8
Vergel. nr. 168 589 01 21 00



De vulleiding bevindt zich in de motorruimte (Afb. 1).




De vuldop van de vulleiding is met een zekering beveiligd tegen toevallig openen (Afb. 2).

Onder voorbehoud van technische wijzigingen


S.A. Motor-Parts N.V.
Bergensesteenweg 472
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. : 02/378 39 19 - Fax : 02/378 27 74
info@mp-i.eu - www.mp-i.eu





Voor de meting moet de schijf van de borgpen met passend gereedschap worden losgebroken, de borgpen moet verwijderd worden en de vuldop moet er worden afgehaald (Afb.3).

Bij het controleren van het oliepeil moet de oliepeilstok tot aan de aanslag in de vulleiding worden gebracht. Omdat de vulleiding in de verschillende modellen verschillende lengtes heeft is het mogelijk dat een gedeelte van de oliepeilstok uit de leiding uitsteekt. (Afb. 4)



Opgelet!

De oliepeilstok heeft een schaalverdeling van 1 tot 12.

De meting van het oliepeil kan zowel bij 50 °C gebeuren (schaalwaarde 2 tot 4) als bij 80 ° C (schaalwaarde 5 tot 7) gebeuren.

Na de meting van het oliepeil moet de oliepeilstok meteen worden verwijderd. De vuldop kan meteen opnieuw worden beveiligd met borgpen febi 44204.

Sluitstuk voor oliepeilstok
febi nr. 44204



Vergel. nr. 140 991 00 55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Registreer u nu voor de officiële nieuwsbrief van febi bilstein en ontvang automatisch de recentste technische info's in uw mailbox. U vindt meer informatie op: www.febi.com
Vraag naar onderdelen van febi bilstein. Het volledige aanbod vindt u op: www.febi-parts.com

S.A. Motor-Parts N.V.
Bergensesteenweg 472
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. : 02/378 39 19 - Fax : 02/378 27 74
info@mp-i.eu - **www.mp-i.eu**