






















CRITERIA VOOR TERUGGAVE STATIEGELD STUURHUIZEN

CRITERES POUR RETOUR DE VIEILLES MATIERES CREMAILLERES DE DIRECTION

KRITERIEN ALTEILRÜCKGABE LENKGETRIEBEN

		Het onderdeel is gedemonteerd. La pièce est démontée. The part is taken apart. Das Teil ist zerlegt.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		Het lichaam is gebarsten of beschadigd. Le corps est cassé ou abîmé. The body is cracked or damaged. Die Lenkung ist gebrochen oder beschädigt.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		Er werden aanpassingen aangebracht aan het stuurhuis. Des changements ont été fait à la crémaillère. Changes were made to the steering rack. Änderungen an der Lenkung wurden gemacht.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		Bevestigingspunt afgebroken. Point de fixation cassé. Mounting hole broken off. Die Bohrung ist gebrochen.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		Hogedrukaansluiting is beschadigd. Raccord à haute pression est abîmé. High pressure port is damaged. Hochdruckanschluss ist beschädigt.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		De tandlat is gebroken of geplooid. La barre est cassée ou pliée. The rack bar is broken or bent. Die Zahnstange ist gebrochen oder verbogen.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		Elektrische connectoren zijn beschadigd. Connections électriques sont abîmés. The electrical connections are damaged. Die E-Verbindungen sind beschädigt.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		De elektrische bekabeling is beschadigd. Le cablage électrique est abîmé. The electrical cable is damaged. Das elektische Kabel ist beschädigt.	Afkeuren Ne pas accepter Reject Ablehnen
		De spoorstang is beschadigd. La rotule est endommagée. The tie rod is damaged. Die Spurstange ist beschädigt.	Goedkeuren -€25.00 Accepter -€25.00 Accept -€25.00 Anerkennen -€25.00
		De leidingen zijn beschadigd of ontbreken. Les tuyaux sont abîmés ou manquent. The pipes are damaged or missing. Die Leitungen sind beschädigt oder fehlen.	Goedkeuren -€25.00 Accepter -€25.00 Accept -€25.00 Anerkennen -€25.00

Te aanvaarden uitzonderingen—Exceptions à accepter—Exceptions to accept—Ausnahmen an zu erkennen

All CTO Models	SR22171	SR2525	 Saginaw CTO (Center Take-off) model		De SR2387 zal in 95% van de gevallen teruggestuurd worden met een losse pinion of zonder pinion.
SR22040	SR22193	SR2637			Dans 95% des cas, la SR2387 sera renvoyée avec un pignon démonté ou sans pignon.
SR22041	SR23012	SR2740			In 95% of the cases, the SR2387 will be sent back with loose pinion or without pinion.
SR22132	SR2524	SR2917			In 95% der Fälle wird die SR2387 mit einer losen Lenkspindel oder ohne Lenkspindel zurückgeschickt.
Bovenstaande artikelnummers en alle CTO-model stuurhuizen worden geleverd zonder spoorstangen. Les références mentionnées ci-dessus et tous les modèles CTO sont livrés sans rotules. All the above mentioned part numbers and all CTO models are supplied without tie rods. Alle oben genannten Teilenummern und alle CTO-Modelle werden ohne Spurstangen geliefert.					